

动力蓄电池技术信息报备表

表 3：动力蓄电池有害物质使用信息表

基本信息				
汽车生产企业	中车时代电动汽车股份有限公司			
车型商标	中国中车牌	车型型号（款式）	TEG6810BEV02	
通用名称	纯电动城市客车 /混合动力城市 客车	车型种类	M3	
电池生产企业 1	宁德时代新能源科技股份有限公司			
电池类型	磷酸铁锂	电池包（组）规格 1/型号 1	ADH/L302C01 ADL/L302G01	
电池（包组）有害物质使用信息				
零部件名称	材料名称	有害物质	质量（g）	潜在风险说明
0119JGH0101-A001 -B001	M6x190 六角法 兰面螺栓基材	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A001 -B002	M6x191 六角法 兰面螺栓镀层	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A002	导热胶 _Bondway626c1	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A003 -C001	M8x16 六角法 兰面螺栓基材	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A003 -C002	M8x16 六角法 兰面螺栓镀层	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A004 -C001	M5x14 内六角台 阶螺栓基材	铅、镉、汞、 六价铬、多溴	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗

		联苯、多溴二苯醚		传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A004-C002	M5x14 内六角台阶螺栓镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A005	输出极硬铝巴-175Ah-1p-正极	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A006	硬铝巴-175Ah-1p-BC3	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A007-B001	金属加热膜-1p21S175A双面胶	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A007-B002	金属加热膜-1p21S175A连接片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A007-B003	金属加热膜-1p21S175A绝缘贴-1	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A007-B004	金属加热膜-1p21S175A绝缘贴-2	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A007-B005	金属加热膜-1p21S175A本体-1	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A007-B006	金属加热膜-1p21S175A本体-2	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A007-B007-C001	金属加热膜-1p21S175A插头总成-1端子	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A007 -B007-C002	金属加热膜 -1p21S175A插头 总成-1导电片	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A007 -B007-C003	金属加热膜 -1p21S175A插头 总成-1插头	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A007 -B007-C004	金属加热膜 -1p21S175A插头 总成-1护套	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A007 -B007-C005-D001	金属加热膜 -1p21S175A插头 总成-1粉色导电 线-1 线皮	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A007 -B007-C005-D002	金属加热膜 -1p21S175A插头 总成-1粉色导电 线-1 线芯	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A007 -B007-C006-D001	金属加热膜 -1p21S175A插头 总成-1粉色导电 线-2 线皮	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A007 -B007-C006-D002	金属加热膜 -1p21S175A插头 总成-1粉色导电 线-2 线芯	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A007 -B008-C001	金属加热膜 -1p21S175A 插 头总成-2 端子	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A007 -B008-C002	金属加热膜 -1p21S175A插头 总成-2导电片	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A007 -B008-C003	金属加热膜 -1p21S175A插头 总成-2插头	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A007 -B008-C004	金属加热膜 -1p21S175A插头 总成-2护套	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A007 -B008-C005	金属加热膜 -1p21S175A插头 总成-2标签	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A007 -B008-C006-D001	金属加热膜 -1p21S175A插头 总成-2粉色导电 线-1 线皮	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A007 -B008-C006-D002	金属加热膜 -1p21S175A插头 总成-2粉色导电 线-1 线芯	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A007 -B008-C007-C001	金属加热膜 -1p21S175A插头 总成-2粉色导电 线-2 线皮	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A007 -B008-C007-C002	金属加热膜 -1p21S175A插头 总成-2粉色导电 线-2 线芯	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A008 -B001	FPC 组件针脚	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A008 -B002	FPC 组件垫片	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A008 -B003	FPC 组件导电片	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A008 -B004	FPC 组件导电片	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A008-B005	FPC 组件电容	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A008-B006	FPC 组件本体	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A008-B007	FPC 组件护膜	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A008-B008	FPC 组件双面胶	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A008-B009	FPC 组件填充胶	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A008-B010	FPC 组件针脚护壳-1	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A008-B011	FPC 组件针脚护壳-2	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A008-B012	FPC 组件密封胶	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A008-B013	FPC 组件护板	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A008-B014	FPC 组件护壳	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A008-B015	FPC 组件贴片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A008-B016	FPC 组件插头	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A008-B017	FPC 组件标签	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A008-B018	FPC 组件标签	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A008-B019	FPC 组件海绵块	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A008-B020	FPC 组件护壳	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A009-B001	底座-注塑-M8输出级-BC3 护壳	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A009-B002-C001	底座-注塑-M8输出级-BC3 螺母基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A009-B002-C002	底座-注塑-M8输出级-BC3 螺母镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A010-B001	保护盖-发泡-175Ah-1P21S 粘胶条	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A010-B002	保护盖-发泡-175Ah-1P21S发泡体	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A011-C001	模组端板绝缘罩240Ah双面胶	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A011-C002	模组端板绝缘罩240Ah本体	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A012	绝缘罩-M8螺栓	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A013-B001	绝缘片-175Ah-1P21S-B C3 粘胶	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A013-B002	绝缘片-175Ah-1P21S-B C3 本体	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A014-B001	抱箍-175Ah-1P21S护套	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A014-B002	抱箍-175Ah-1P21S标签	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A014-B003-C001	抱箍-175Ah-1P21S本体基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A014-B003-C002	抱箍-175Ah-1P21S本体镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A015-B001	金属加热膜-1P21S175B双面胶	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A015-B002	金属加热膜-1P21S175B绝缘贴-1	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A015-B003	金属加热膜-1P21S175B绝缘贴-2	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A015-B004	金属加热膜-1P21S175B连接片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A015-B005	金属加热膜-1P21S175B本体	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A015-B006-C001	金属加热膜-1P21S175B插头总成-1端子	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A015-B006-C002	金属加热膜-1P21S175B插头总成-1导电片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A015-B006-C003	金属加热膜-1P21S175B插头总成-1插头	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A015-B006-C004	金属加热膜-1P21S175B插头总成-1护套	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A015-B006-C005-D001	金属加热膜-1P21S175B插头总成-1粉色导电	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

	线线皮	苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A015 -B006-C005-D002	金属加热膜 -1P21S175B插头 总成-1粉色导电 线线芯	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A015 -B007-C001	金属加热膜 -1P21S175B插头 总成-2导电片	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A015 -B007-C002	金属加热膜 -1P21S175B插头 总成-2端子	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A015 -B007-C003	金属加热膜 -1P21S175B插头 总成-2标签	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A015 -B007-C004	金属加热膜 -1P21S175B插头 总成-2插头	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A015 -B007-C005	金属加热膜 -1P21S175B插头 总成-2护套	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A015 -B007-C006-D001	金属加热膜 -1P21S175B插头 总成-2粉色导电 线线皮	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A015 -B007-C006-D002	金属加热膜 -1P21S175B插头 总成-2粉色导电 线线芯	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A016 -B001	FPC 组件引脚	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A016 -B002	FPC 组件固定片	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A016-B003	FPC 组件导电片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A016-B004	FPC 组件插头外壳	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A016-B005	FPC 组件绝缘板	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A016-B006	FPC 组件密封条	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A016-B007	FPC 组件双面胶	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A016-B008	FPC 组件膜片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A016-B009	FPC 组件固定片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A016-B010	FPC 组件标签	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A016-B011	FPC 组件标签	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A016-B012	FPC 组件固定条	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A016-B013	FPC 组件海绵条	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A016-B014	FPC 组件黑粘贴条	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A016-B015	FPC 组件本体	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A016-B016-C001	FPC 组件导电块导电片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A016-B016-C002	FPC 组件导电块固定块	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A016-B016-C003	FPC 组件导电块电阻	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A017-B001	金属加热膜-1P21S175C绝缘贴-1	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A017-B002	金属加热膜-1P21S175C绝缘贴-2	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A017-B003	金属加热膜-1P21S175C双面胶	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A017-B004	金属加热膜-1P21S175C连接片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A017-B005	金属加热膜-1P21S175C本体-1	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A017-B006	金属加热膜-1P21S175C本体-2	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A017-B007-C001	金属加热膜-1P21S175C插头总成-1端子	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A017-B007-C002	金属加热膜-1P21S175C插头总成-1导电片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A017-B007-C003	金属加热膜-1P21S175C插头总成-1插头	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A017-B007-C004	金属加热膜-1P21S175C插头总成-1护套	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A017-B007-C005-D001	金属加热膜-1P21S175C插头总成-1粉色导电电线线皮	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A017-B007-C005-D002	金属加热膜-1P21S175C插头总成-1粉色导电电线线芯	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A017-B008-C001	金属加热膜-1P21S175C插头总成-2端子	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A017-B008-C002	金属加热膜-1P21S175C插头总成-2导电片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A017-B008-C003	金属加热膜-1P21S175C插头总成-2标签	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A017-B008-C004	金属加热膜-1P21S175C插头总成-2插头	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A017-B008-C005	金属加热膜-1P21S175C插头总成-2护套	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A017-B008-C006-D001	金属加热膜-1P21S175C插头总成-2粉色导电电线 线皮	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A017-B008-C006-D002	金属加热膜-1P21S175C插头总成-2粉色导电电线线芯	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A018-B001	FPC 组件针脚	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A018-B002	FPC 组件导电片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A018-B003	FPC 组件固定片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A018-B004	FPC 组件标签	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A018-B005	FPC 组件标签	铅、镉、汞、六价铬、多溴	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传

		联苯、多溴二苯醚		传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A018-B006	FPC 组件黑贴片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A018-B007	FPC 组件护壳片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A018-B008	FPC 组件海绵块	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A018-B009	FPC 组件固定片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A018-B010	FPC 组件固定板	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A018-B011	FPC 组件插头外壳	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A018-B012	FPC 组件护壳条	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A018-B013	FPC 组件密封胶块	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A018-B014	FPC 组件双面胶	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A018-B015	FPC 组件护膜	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A018-B016	FPC 组件本体	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A018-B017-C001	FPC 组件导电块导电片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A018-B017-C002	FPC 组件导电块固定块	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A018-B017-C003	FPC 组件导电块电阻	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A019-B001	硬铝巴-90方-C01 护套	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A019-B002	硬铝巴-90方-C01 本体	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A020-B001	M6x12 六角法兰面螺栓-预涂螺纹胶基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A020-B002	M6x12 六角法兰面螺栓-预涂螺纹胶镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A021-B001	Ebus-CSC 总成-7.0-LT-5-63S-B2-V1 标签	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A021-B002	Ebus-CSC 总成-7.0-LT-5-63S-B2-V2 标签	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A021-B003	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V1 黏胶带	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B004	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V1 上盖板	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B005	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V1 内衬板	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B006	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V1 固定环	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B007	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V1 固定螺母	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B008	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V1 底壳板	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B009-C001	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V1 螺栓基材	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B009-C002	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V1 螺栓镀层	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B010-C001	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V1 螺母基材	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B010-C002	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V1 螺母镀层	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A021-B011-C001	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V1 螺栓基材	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B011-C002	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V1 螺栓镀层	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C001	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V1 电路板针 脚-1	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C002	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V1 电路板针 脚-2	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C003	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V1 电路板针 脚-3	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C004	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V1 电路板固 定片	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C005	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V2 电路板固 定片	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C006	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V1 电路板护 壳	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C007	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V2 电路板护 壳	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C008	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V3 电路板护	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入

	壳	苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C009	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V3 电路板本 体	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C010	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V4 电路板三 级管	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C011	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V5 电路板芯 片	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C012	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V6 电路板电 感	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C013	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V7 电路板电 容	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C014	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V8 电路板电 容	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C015	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V9 电路板电 容	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C016	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V10电路板电 容	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C017	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V11电路板电 阻	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C018	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V12电路板电	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入

	阻	苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C019	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V13电路板电阻	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C020	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V14电路板电 阻	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C021	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V15电路板电 阻	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C022	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V16电路板电 阻	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C023	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V17电路板电 阻	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C024	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V18电路板贴 片电阻	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C025	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V19电路板贴 片电阻	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C026	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V20电路板贴 片电阻	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A021-B012-C027	Ebus-CSC 总成 -7.0-LT-5-63S- B2-V21电路板贴 片电阻	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A022	连接器辅件-线 束	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A023	支架-铸造-固定 支架-面板-L	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A024	支架-铸造-固定 支架-面板-R	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A025	支架-注塑-挡块 -高压1	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A026 -B001	箱体内低压线束 端子	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A026 -B002	箱体内低压线束 端子	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A026 -B003	箱体内低压线束 标签	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A026 -B004	箱体内低压线束 标签	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A026 -B005	箱体内低压线束 标签	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A026 -B006	箱体内低压线束 胶布	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A026 -B007	箱体内低压线束 胶圈	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A026-B008	箱体内低压线束插头外壳	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A026-B009	箱体内低压线束压板	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A026-B010	箱体内低压线束内护壳	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A026-B011	箱体内低压线束护壳	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A026-B012-C001	箱体内低压线束紫色导电线线皮	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A026-B012-C002	箱体内低压线束紫色导电线线芯	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A026-B013-C001	箱体内低压线束紫色导电线线皮	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A026-B013-C002	箱体内低压线束紫色导电线线芯	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A026-B014-C001	箱体内低压线束红色导电线线皮	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A026-B014-C002	箱体内低压线束红色导电线线芯	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A026-B015-C001	箱体内部低压线束红色导电线线皮	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A026-B015-C002	箱体内部低压线束红色导电线线芯	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A027-B001	箱体内部低压线束端子	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A027-B002	箱体内部低压线束端子	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A027-B003	箱体内部低压线束标签	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A027-B004	箱体内部低压线束标签	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A027-B005	箱体内部低压线束标签	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A027-B006	箱体内部低压线束插头外壳	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A027-B007	箱体内部低压线束胶布	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A027-B008	箱体内部低压线束压板	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A027-B009	箱体内部低压线束胶圈	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A027-B010	箱体内部低压线束护壳	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A027-B011	箱体内部低压线束内护盖	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A027-B012-C001	箱体内部低压线束紫色导电线线皮	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A027-B012-C002	箱体内部低压线束紫色导电线线芯	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A027-B013-C001	箱体内部低压线束紫色导电线线皮	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A027-B013-C002	箱体内部低压线束紫色导电线线芯	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A027-B014-C001	箱体内部低压线束红色导电线线皮	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A027-B014-C002	箱体内部低压线束红色导电线线芯	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A027-B015-C001	箱体内部低压线束红色导电线线皮	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A027 -B015-C002	箱体内部低压线束 红色导电线线芯	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A028 -B001	扎带卡扣	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A028 -B002	扎带扎带条	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A029 -B001	扎带外固定壳	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A029 -B002	扎带扎带条	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A029 -B003-C001	扎带铁卡扣基材	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A029 -B003-C002	扎带铁卡扣镀层	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A030 -B001	绝缘片-1x6x828 本体	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A030 -B002	绝缘片-1x6x828 绝缘胶带	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A030 -B003	绝缘片-1x6x828 双面胶	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A031-B001	键合铝丝标签	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A031-B002	键合铝丝	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A032-B001-C001	组合十字槽凹穴六角头螺栓-M4x14卡环基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A032-B001-C002	组合十字槽凹穴六角头螺栓-M4x14卡环镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A032-B002-C001	组合十字槽凹穴六角头螺栓-M4x14垫片基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A032-B002-C002	组合十字槽凹穴六角头螺栓-M4x14垫片镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A032-B003-C001	组合十字槽凹穴六角头螺栓-M4x14螺栓基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A032-B003-C002	组合十字槽凹穴六角头螺栓-M4x14螺栓镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A033	链接器辅件-线束	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A034	链接器辅件-线束	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A035	标签	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A036-B001	M6x10 六角法兰面螺栓基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A036-B002	M6x10 六角法兰面螺栓镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A037-B001	M4x8 十字槽盘头螺钉基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A037-B002	M4x8 十字槽盘头螺钉镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A038-B001	M4 六角法兰面螺母基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A038-B002	M4 六角法兰面螺母镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A039-B001-C001	M10x20 组合六角头螺栓垫片基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A039-B001-C002	M10x20 组合六角头螺栓垫片镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A039-B002-C001	M10x20 组合六角头螺栓弹簧圈基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A039-B002-C002	M10x20 组合六角头螺栓弹簧圈镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A039-B003-C001	M10x20 组合六角头螺栓本体基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A039-B003-C002	M10x20 组合六角头螺栓本体镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A040	胶带	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A041	胶带	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A042	胶带	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A043	胶带	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A044-B001	M12 平衡阀过滤膜	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A044-B002	M12 平衡阀胶圈	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A044-B003	M12 平衡阀盖板	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A044-B004	M12 平衡阀本体	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A045-B001	ST4.2x11 十字槽盘头自攻螺钉基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A045-B002	ST4.2x11 十字槽盘头自攻螺钉镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A046-B001	软铝巴-90方-正极转MSD 标签	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A046-B002	软铝巴-90方-正极转MSD 绝缘胶带	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A046-B003	软铝巴-90方-正极转MSD 护套	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A046-B004	软铝巴-90方-正极转MSD 防护网	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A046-B005	软铝巴-91方-正极转MSD 铝片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A046-B006-C001	软铝巴-92方-正极转MSD 导电片-1 基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A046-B006-C002	软铝巴-92方-正极转MSD 导电片-1 镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A046 -B007-C001	软铝巴-93方-正 极转MSD 导电片 -2 基材	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A046 -B007-C002	软铝巴-93方-正 极转MSD 导电片 -2 镀层	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B001	高压连接器底座 -线束堵盖	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B002	高压连接器底座 -线束胶圈	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B003	高压连接器底座 -线束密封胶圈	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B004	高压连接器底座 -线束橡胶环	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B005	高压连接器底座 -线束橡胶盖	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B006	高压连接器底座 -线束密封胶圈	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B007	高压连接器底座 -线束密封胶圈	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B008	高压连接器底座 -线束护壳	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A047-B009	高压连接器底座-线束固定壳	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B010	高压连接器底座-线束密封圈	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B011	高压连接器底座-线束固定座	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B012	高压连接器底座-线束内套环	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B013	高压连接器底座-线束套环	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B014	高压连接器底座-线束索紧环	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B015-C001	高压连接器底座-线束螺栓基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B015-C002	高压连接器底座-线束螺栓镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B016-C001	高压连接器底座-线束卡环套基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B016-C002	高压连接器底座-线束卡环套镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B017-C001	高压连接器底座 -线束固定底板 基材	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B017-C002	高压连接器底座 -线束固定底板 镀层	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B018-C001	高压连接器底座 -线束线束-1 标 签	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B018-C002	高压连接器底座 -线束线束-1 插 头外壳	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B018-C003	高压连接器底座 -线束线束-1 胶 圈	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B018-C004	高压连接器底座 -线束线束-1 胶 带	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B018-C005	高压连接器底座 -线束线束-1 护 壳	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B018-C006	高压连接器底座 -线束线束-1 穿 线管	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B018-C007	高压连接器底座 -线束线束-1 护 套	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B018-C008	高压连接器底座 -线束线束-1 胶 圈	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A047-B018-C009	高压连接器底座-线束线束-1端子	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B018-C010	高压连接器底座-线束线束-2端子	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B018-C011	高压连接器底座-线束线束-1线捆	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B018-C012	高压连接器底座-线束线束-1限位卡	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B018-C013-D001	高压连接器底座-线束线束-1粉色导电线线皮	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B018-C013-D002	高压连接器底座-线束线束-1粉色导电线线芯	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B018-C014-D001	高压连接器底座-线束线束-1橙色导电线线皮	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B018-C014-D002	高压连接器底座-线束线束-1橙色导电线线芯	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B019-C001	高压连接器底座-线束线束-2胶圈	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B019-C002	高压连接器底座-线束线束-2外护壳	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A047-B019-C003	高压连接器底座-线束线束-2 胶圈	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B019-C004	高压连接器底座-线束线束-2 护套	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B019-C005	高压连接器底座-线束线束-2 外壳	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B019-C006	高压连接器底座-线束线束-2 胶带	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B019-C007	高压连接器底座-线束线束-2 穿线管	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B019-C008	高压连接器底座-线束线束-2 标签	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B019-C009	高压连接器底座-线束线束-2 端子	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B019-C010	高压连接器底座-线束线束-3 端子	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B019-C011	高压连接器底座-线束线束-2 线箍	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B019-C012	高压连接器底座-线束线束-2 限位环	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B019-C013-D001	高压连接器底座 -线束线束-2 粉 色导电线线皮	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B019-C013-D002	高压连接器底座 -线束线束-2 粉 色导电线线芯	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B019-C014-D001	高压连接器底座 -线束线束-2 橙 色导电线线皮	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B019-C014-D002	高压连接器底座 -线束线束-2 橙 色导电线线芯	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B020-C001	高压连接器底座 -线束护壳标签	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B020-C002	高压连接器底座 -线束护壳上盖	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B020-C003	高压连接器底座 -线束护壳底座	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B020-C004	高压连接器底座 -线束护壳固定 套环	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B020-C005-D001	高压连接器底座 -线束护壳外导 电插排	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A047 -B020-C005-D002	高压连接器底座 -线束护壳内导 电插排	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A047-B020-C005-D003	高压连接器底座-线束护壳导电插排螺母	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B020-C005-D004	高压连接器底座-线束护壳导电插排固定座	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B020-C005-D005-E001	高压连接器底座-线束护壳导电插排螺栓垫片基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B020-C005-D005-E002	高压连接器底座-线束护壳导电插排螺栓垫片镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B020-C005-D006-E001	高压连接器底座-线束护壳导电插排螺栓螺杆基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B020-C005-D006-E002	高压连接器底座-线束护壳导电插排螺栓螺杆镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B020-C006-D001	高压连接器底座-线束护壳导电插排胶圈	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B020-C006-D002	高压连接器底座-线束护壳导电插排导电片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B020-C006-D003	高压连接器底座-线束护壳导电插排导电片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B020-C006-D004	高压连接器底座-线束护壳导电插排螺母	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A047-B020-C006-D005	高压连接器底座-线束护壳导电插排固定座	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B020-C006-D006-E001	高压连接器底座-线束护壳导电插排螺栓垫片基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B020-C006-D006-E002	高压连接器底座-线束护壳导电插排螺栓垫片镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B020-C006-D007-E001	高压连接器底座-线束护壳导电插排螺栓基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A047-B020-C006-D007-E002	高压连接器底座-线束护壳导电插排螺栓镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A048-B001	绝缘片-0.5x13x527双面胶	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A048-B002	绝缘片-0.5x13x527本体	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A049-B001	高压连接器底座-线束垫圈	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A049-B002	高压连接器底座-线束橡胶套	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A049-B003	高压连接器底座-线束密封胶圈	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A049-B004	高压连接器底座-线束固定架	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A049-B005	高压连接器底座-线束外固定壳	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A049-B006	高压连接器底座-线束固定环套	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A049-B007	高压连接器底座-线束固定螺	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A049-B008	高压连接器底座-线束索紧环	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A049-B009	高压连接器底座-线束套管	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A049-B010	高压连接器底座-线束内套壳	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A050	箱盖-模压	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A051	下箱体-冲压-电箱-C箱	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A052-B001	高压连接器上盖-线束色标贴纸	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A052-B002	高压连接器上盖-线束扣盖	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A052-B003	高压连接器上盖-线束上盖板	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A052-B004	高压连接器上盖-线束固定环	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A052-B005	高压连接器上盖-线束扣盒盖	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A052-B006-C001	高压连接器上盖-线束螺杆基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A052-B006-C002	高压连接器上盖-线束螺杆镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A052-B007-C001	高压连接器上盖-线束垫片基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A052-B007-C002	高压连接器上盖-线束垫片镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A052-B008-C001	高压连接器上盖-线束弹簧垫圈基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A052-B008-C002	高压连接器上盖-线束弹簧垫圈镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A053-B001	支架-钣金-固定 支架-线卡本体	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A053-B002	支架-钣金-固定 支架-线卡涂层	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A054-B001	模组安装垫圈 -M6-2mm基材	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A054-B002	模组安装垫圈 -M6-2mm镀层	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A055-B001-C001	组合十字槽凹穴 六角头螺栓 -M4x12mm 螺 杆基材	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A055-B001-C002	组合十字槽凹穴 六角头螺栓 -M4x12mm 螺杆 镀层	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A055-B002-C001	组合十字槽凹穴 六角头螺栓 -M4x12mm 垫片 基材	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A055-B002-C002	组合十字槽凹穴 六角头螺栓 -M4x12mm 垫片 镀层	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A055-B003-C001	组合十字槽凹穴 六角头螺栓 -M4x12mm 弹簧 垫圈基材	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A055-B003-C002	组合十字槽凹穴 六角头螺栓 -M4x12mm 弹簧	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入

	垫圈镀层	苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A056-B001	软铝巴-90方-L175-21S-C标签	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A056-B002	软铝巴-90方-L175-21S-C绝缘胶带	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A056-B003	软铝巴-90方-L175-21S-C护套	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A056-B004	软铝巴-90方-L175-21S-C防护网	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A056-B005-C001	软铝巴-90方-L175-21S-C导电片-1 基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A056-B005-C002	软铝巴-90方-L175-21S-C导电片-1 镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A056-B006-C001	软铝巴-90方-L175-21S-C导电片-2 基材	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A056-B006-C002	软铝巴-90方-L175-21S-C导电片-2 镀层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A056-B007	软铝巴-90方-L175-23S-C铝片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A057	高压危险标签	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A058	高压危险标签-BC1	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A059	结构胶-Bondway8836-A	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B001	水冷板-直冷板2-L206C01双面胶	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B002	水冷板-直冷板2-L206C01胶圈	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B003	水冷板-直冷板2-L206C01绝缘架	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B004	水冷板-直冷板2-L206C01加热片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B005	水冷板-直冷板2-L206C01保护层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B006	水冷板-直冷板2-L206C01连接管	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B007	水冷板-直冷板2-L206C01固定座	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B008	水冷板-直冷板2-L206C02固定座	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A060-B009	水冷板-直冷板 2-L206C01堵盖	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A060-B010	水冷板-直冷板 2-L206C01固定 片	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A060-B011	水冷板-直冷板 2-L206C01连接 管	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A060-B012	水冷板-直冷板 2-L206C01导流 片	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A060-B013	水冷板-直冷板 2-L206C01导流 管	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A060-B014-C001	水冷板-直冷板 2-L206C01固定 螺母基材	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A060-B014-C002	水冷板-直冷板 2-L206C01固定 螺母镀层	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A060-B015-C001	水冷板-直冷板 2-L206C01线束 导电片	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A060-B015-C002	水冷板-直冷板 2-L206C01线束 端子	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A060-B015-C003	水冷板-直冷板 2-L206C01线束 标签	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A060-B015-C004	水冷板-直冷板2-L206C01线束纤维	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B015-C005	水冷板-直冷板2-L206C01线束插头外壳	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B015-C006	水冷板-直冷板2-L206C01线束紧固胶	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B015-C007	水冷板-直冷板2-L206C02线束穿线管	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B015-C008	水冷板-直冷板2-L206C03线束皮革块	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B015-C009-D001	水冷板-直冷板2-L206C04线束红色导电线线皮	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B015-C009-D002	水冷板-直冷板2-L206C04线束红色导电线线芯	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B015-C010-D001	水冷板-直冷板2-L206C05线束红色导电线线皮	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B015-C010-D002	水冷板-直冷板2-L206C05线束红色导电线线芯	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B016-C001	水冷板-直冷板2-L206C01线束导电片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A060-B016-C002	水冷板-直冷板 2-L206C01线束 端子	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A060-B016-C003	水冷板-直冷板 2-L206C01线束 端子外壳	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A060-B016-C004	水冷板-直冷板 2-L206C01线束 紧固胶	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A060-B016-C005	水冷板-直冷板 2-L206C01线束 皮革块	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A060-B016-C006	水冷板-直冷板 2-L206C01线束 纤维	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A060-B016-C007	水冷板-直冷板 2-L206C01线束 穿线管	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A060-B016-C008-D001	水冷板-直冷板 2-L206C01线束 红色导电线线皮	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A060-B016-C008-D002	水冷板-直冷板 2-L206C01线束 红色导电线线芯	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A060-B016-C009-D001	水冷板-直冷板 2-L206C02线束 红色导电线基材	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-A060-B016-C009-D002	水冷板-直冷板 2-L206C02线束 红色导电线镀层	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A060-B017-C001	水冷板-直冷板2-L206C01线束导电片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B017-C002	水冷板-直冷板2-L206C01线束端子	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B017-C003	水冷板-直冷板2-L206C01线束固定胶	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B017-C004	水冷板-直冷板2-L206C01线束纤维	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B017-C005	水冷板-直冷板2-L206C01线束穿线管	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B017-C006	水冷板-直冷板2-L206C01线束皮革块	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B017-C007	水冷板-直冷板2-L206C01线束插头外壳	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B017-C008-D001	水冷板-直冷板2-L206C01线束红色导电线线皮	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B017-C008-D002	水冷板-直冷板2-L206C01线束红色导电线线芯	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-A060-B017-C009-D001	水冷板-直冷板2-L206C02线束红色导电线线皮	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-A060 -B017-C009-D002	水冷板-直冷板 2-L206C02线束 红色导电线线芯	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 001	173AH 电芯垫片 -1	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 002	173AH 电芯垫片 -2	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 003	173AH 电芯垫片 -3	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 004	173AH 电芯垫片 -4	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 005	173AH 电芯固定 卡-1	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 006	173AH 电芯固定 卡-2	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 007	173AH 电芯绝缘 片-1	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 008	173AH 电芯绝缘 片-2	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 009	173AH 电芯固定 片-1	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 010	173AH 电芯固定 片-2	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 011	173AH 电芯导电 片	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 012	173AH 电芯固定 块	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 013	173AH 电芯胶圈	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 014	173AH 电芯密封 胶条	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 015	173AH 电芯固定 胶纸	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 016	173AH 电芯保护 膜	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 017	173AH 电芯固定 座	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 018	173AH 电芯外壳	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 019	173AH 电芯护皮	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 020	173AH 电芯电解液	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 021	173AH 电芯固定板	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 022-B001-C001	173AH 电芯正极本体	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 022-B001-C002	173AH 电芯绝缘涂层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 022-B002-C001	173AH 电芯电芯负极保护膜	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 022-B002-C002	173AH 电芯电芯负极本体	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119JGH0101-DX-A 022-B002-C003	173AH 电芯电芯负极绝缘涂层	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B001	157AH 电芯正极导电片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B002	157AH 电芯负极导电片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B003	157AH 电芯连接片	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致过敏；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B004	157AH 电芯正极 柱	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B005	157AH 电芯负极 柱	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B006	157AH 电芯外壳	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B007	157AH 电芯上盖	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B008	157AH 电芯胶带 -1	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B009	157AH 电芯胶带 -2	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B010	157AH 电芯胶带 -3	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B011	157AH 电芯胶带 -4	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B012	157AH 电芯透明 片	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B013	157AH 电芯正极 固定环	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B014	157AH 电芯胶圈	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B015	157AH 电芯负极 固定环	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B016	157AH 电芯电解 液	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B017	157AH 电芯保护 膜	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B018	157AH 电芯绝缘 垫	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B019	157AH 电芯堵头	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B020	157AH 电芯透明 套	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B021	157AH 电芯胶垫	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B022	157AH 电芯固定 板	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B023	157AH 电芯固定 片	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入

		苯醚		可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B024	157AH 电芯护膜	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B025-C001-D0 01	157AH 电芯正极 本体	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B025-C001-D0 02	157AH 电芯正极 绝缘层	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B025-C002-D0 01	157AH 电芯负极 本体	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B025-C002-D0 02	157AH 电芯负极 绝缘层	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
0119YD30101-DX-A 001-B025-C002-D0 03	157AH 电芯负极 保护膜	铅、镉、汞、 六价铬、多溴 联苯、多溴二 苯醚	定量检验 未检出	皮肤接触可能导致 过敏；更可能造成遗 传性基因缺陷，吸入 可能致癌。
电池生产企业 2				
电池类型		电池包（组）规格 2/型号 2		
电池（包组）有害物质使用信息				
零部件名称	材料名称	有害物质	质量（g）	潜在风险说明
回收措施				
1. 按照国家相关政策要求，该车型动力蓄电池拆卸后应予以回收和妥善处置，请勿私自拆卸和移交非正规机构。				
2. 请联系本公司售后服务商，联系电话：18673381812；查询网站： http://www.evccrrc.com 。				
回收利用工作联系人信息				

姓名	王刚	职务	客户服务中心
联系电话	18673381812	E-mail	wanggang.cy@crrcgc.cc

备注：动力蓄电池包含 BMS 控制系

中车时代电动汽车股份有限公司

中车时代电动汽车股份有限公司